

Nictech s.r.l.

Via San Clemente 11, 13867 Occhieppo Inferiore - BI - Italia
CF e PI 02335030025 cap. soc. € 50.000 int. vers.
C.C.I.A.A. Biella RI 02335030025 R.E.A. 186735
Tel. / Fax: (0039) 015-2593530
e-mail: info@nictech.it
www.nictech.it

RAPPRESENTANZE



Sistemi antivibranti per isolare ogni apparecchio che produce vibrazioni al suolo



TITAN
TEXTILE
MACHINES

Produzione di macchine per annodare, passa pettini e macchine per incorsare



Produzione di orditoi, magazzini subbi e carrelli per la movimentazione nell'industria

DIMATEX

Freni di trama elettropneumatici

service

CANALAIR

air systems

Sistema di umidificazione, trattamento aria, acqua e risparmio energetico



RICAMBI ORIGINALI

DORNIER



itema




STÄUBLI



ROJ





PICANOL
OMNipius Summum

SULTEX
VAMATEX
SOMET

ITEMA
WEAVING

SMITTEXTILE
weaving machines

RIPARAZIONE LAME FORBICI



RIPARAZIONI SCHEDE ELETTRONICHE


ROJ

iro

LGL
ELECTRONICS



SMIT TEXTILE
weaving machines



RICAMBI PER TELAI PER ETICHETTE “ORIGINALI” O “NON ORIGINALI” TESTATI






TITAN
TEXTILE
MACHINES



MACCHINA PER ANNODARE E PASSAPETTINE

DIMATEX



FRENO X TRAMA MODULARE POSITIVO E NEGATIVO

Frenatura negativa (2 punti di frenatura): cioè una minima tensione sempre presente; tale parte è comandata da una “manopola multigiri” (sistema brevettato). Questo dispositivo consente la visualizzazione dei cambiamenti della pressione esercitata dalle lamelle frenanti sulla trama.

Franatura positiva (1 punto di frenatura): tale tensione interviene sommandosi a quella negativa solo nei punti in cui serve veramente cioè nei momenti di pinzaggio/taglio, scambio e sgancio trama, anche questa frenatura è regolabile e visualizzabile.



Nictech s.r.l.

Via San Clemente 11, 13887 Occhieppo Inferiore -BI- Italia
CF e PI 02335030025 cap. soc. € 50.000 int. vers.
C.C.I.A.A. Biella RI 02335030025 R.E.A. 186735
Tel. / Fax: (0039) 015-2593530
e-mail: info@nictech.it
www.nictech.it
